



# FAST Decor Bejca



## Transparente Acrylfarbe für Innenräume

### ANWENDUNGSBEREICH

Transparente Acrylfarbe für Innenräume. Sie wurde für verschiedene visuelle Effekte entworfen. Sie wird besonders bei Vollendung von dekorativen Fakturen aus Dekomasse FAST Decor Modern und Retro empfohlen. FAST Decor Bejca hebt die Faktur des Untergrundes, auf dem sie aufgetragen wird, hervor, indem sie sich in Vertiefungen sammelt und lässt die Farbe an diesen Stellen intensiver wirken. Dank ihrer Transparenz eignet sie sich ebenfalls zur Gestaltung von mehrfarbigen visuellen Effekten (Lichteffekt – Schatten, Farbenübertragung), die den Raumcharakter hervorheben. Fast Decor Bejca wird in 10-12 Farben angeboten.

### EIGENSCHAFTEN

Scheuerfest und beständig gegen nicht starke Reinigungsmittel, transparent und umweltfreundlich

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

FAST DECOR BEJCA wird zur Färbung vom Dekoverputz aus Dekomasse FAST DECOR MODERN und RETRO sowie von allen anderen Untergründen (Ziegelstein, Gips, Beton und Gips- und Kartonplatten) angewendet. Alle nicht zu bearbeitenden Flächen sollen abgeklebt oder verdeckt werden. Der Untergrund muss tragbar, trocken, sauber, unverschmutzt und fettfrei sein. Es sollen alle abstehenden Formen und Stücke entschleift werden. Zerfallende, schmutzige und fettige Flächen sollen mit Wasser abgewischt werden. Die fest einsaugbaren Untergründe sollen vorerst mit dem Präparat FAST DECOR GRUNT behandelt werden.

### VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

FAST DECOR BEJCA soll mit entsprechend ausgewählten Werkzeugen (Pinsel, Schwamm, Lappen, zerdrücktes Papier usw.), je nach Belieblichkeit, aufgetragen werden. Man soll dabei dran denken, dass die Werkzeuge gewisse Muster hinterlassen, die sowohl die Form ihrer Fläche als auch unsere Bewegungen bei der Farbauftragung hinterlassen. Nach der Auftragung von Fast Decor Bejca soll ihre Übermenge aus den gewölbten Oberflächen mit einem angefeuchteten, harten und dicken Schwamm weggewischt werden. Dank dem können wir den Innenräumen einen individuellen Charakter verleihen. Bei der Anwendung von Fast Decor Bejca können ebenfalls vielfarbige Effekte verschafft werden, indem nacheinander zwei oder mehr Farben aufgetragen werden. Bei der Farbauftragung und -abwischung soll man auf Flächen von ca. 1 m<sup>2</sup> arbeiten. Vor dem Gebrauch soll das Produkt genau verrührt werden. Alle nicht zu bearbeitenden Flächen sollen vor Verschmutzung verdeckt werden. Vor der Arbeitsaufnahme sollen die Reihenfolge und Art und Weise der Schichtenauftragung geplant werden und soll das Endergebnis auf einem kleinen Ausschnitt überprüft werden.

### TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	Transparente Acryldispersion
SOLL-Dichte nach Mischung der Zutaten	circa ca. 1,0 kg/m <sup>3</sup>
Trocknungszeit bis	von godz bis bis 1 h godz
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 st. C bis +25 st. C
Grenze der maximalen VOC-Gehaltsgrenze für das Produkt	II A/a FW unter 30 g/l
Abwaschbarkeit	sehr gut

### VERPACKUNG

Eimer	1l
Eimer	3l

### NORMEN

Hergestellt gemäß: PN-EN-13300:2002. Das Produkt besitzt aktuell hygienische Attest.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



# FAST Decor Bejca



## Transparente Acrylfarbe für Innenräume

### LAGERUNG

FAST DECOR BEJCĚ soll in der unbeschädigten Originalverpackung bei der Temperatur von +5°C bis +25°C gelagert und transportiert werden. Sie soll in einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahrt werden. Sie soll vor direkter Sonnenstrahlwirkung geschützt werden. Die Haltbarkeitszeit beträgt 12 Monate ab Datum auf der Verpackung.

### VORSICHT

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von 20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen.

### WARNUNG

Während der Arbeit soll man den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden und die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Die verschmutzte Haut waschen Sie sofort mit viel Wasser aus. Vor Kindern schützen

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28